

Kundeninformation

Neuss, 20.09.2013

Öffnen und Reinigen von automatischen Brandmeldern

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit Dezember 2006 hat die letzte Version der DIN 14675 Gültigkeit für den Aufbau und den Betrieb von Brandmeldeanlagen. Sie regelt u.a. die erforderlichen **Austauschzyklen** für automatische Brandmelder (mit und ohne Verschmutzungskompensation), also den **Austausch nach 5 oder 8 Jahren**.

Bezogen auf unsere ESSER Produkte möchten wir nachdrücklich darauf hinweisen, dass die Brandmelder der Serien 9000, 9100, 9200, S-3000 und IQ8Quad **ausschließlich durch den Hersteller** geöffnet und/oder gereinigt werden dürfen. Erfolgt dies widerrechtlich durch andere Unternehmen, ist im Anschluss die Überprüfung und der Nachweis der Funktion nach EN54 Teil 5 oder 7 nicht mehr erbracht. Ein funktionierendes Ansprechverhalten der Melder ist somit **nicht** nachweisbar oder sichergestellt.

Diese Nachweisführung kann zurzeit ausschließlich durch den Hersteller in einem zertifizierten Rauch- oder Wärmekanal erbracht werden und ist keinesfalls vor Ort möglich. Als Hersteller bieten wir Ihnen Ersatzmelder an, die eine zuverlässige Überwachung für weitere fünf oder acht Jahre gemäß DIN 14675 gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass wir für Melder, die abweichend von der in dieser Information beschriebenen Art und Weise geöffnet und gereinigt werden, keine Gewährleistung übernehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Novar GmbH


Martin Bemba
Geschäftsführung
Frank Herstix
Produktmanagement

../ 1